

- Baugrunduntersuchungen
- Gründungsberatung
- Prüfungen im Erdbau

Baugrundinstitut Richter · L.-Herrmann-Straße 4 · 02625 Bautzen

1. ERGÄNZUNG ZUM GEOTECHNISCHEN BERICHT

Büro Bautzen:

Liselotte-Herrmann-Straße 4 02625 Bautzen Telefon: 03591 270 647 Fax: 03591 270 649

Büro Leipzig:

Pfaffendorfer Straße 12 04105 Leipzig Telefon: 0341 21677-14 Fax: 0341 21677-50

Funk: 0174 91 577 76 E-Mail: baugrund-richter @t-online.de

Bauvorhaben: Neubau Geschäftshaus mit Stellplatzanlage

in Bernsdorf, Dresdener Straße/Am Langen Holz

Bezug: Ergänzende Schadstoffuntersuchungen im Versickerungsbereich

Auftragsnummer: 3167/16 - E 1

Auftraggeber: AK-Projekt

Hans-Volkmann-Straße 19 01877 Bischofswerda

Verteiler: Auftraggeber 2-fach

BEMERKUNGEN

Im Zuge des o. g. Bauvorhabens ist eine Versickerung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers geplant. Gemäß der Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde vom 03.09.2015 ist die Errichtung von Versickerungsanlagen nur zulässig, wenn der Untergrund im Versickerungsbereich frei von Kontaminationen ist.

Zur Überprüfung der Kontaminationsfreiheit wurden Bodenproben aus den natürlich anstehenden Sanden oberhalb des Grundwasserspiegels entnommen und gemäß Bundesbodenschutzverordnung, Wirkungspfad Boden-Grundwasser, chemisch untersucht.

Die untersuchten Proben lassen sich wie folgt charakterisieren:

Probe MP 2 ⇒ Mischprobe Bereich Marktgebäude

KRB 2, Tiefe 0,4 m bis 2,3 m

+ KRB 3; Tiefe 0,5 m bis 2,5 m

+ KRB 5; Tiefe 0,5 m bis 2,5 m

+ KRB 8; Tiefe 0,7 m bis 2,0 m

Inhaber: Dipl.-Ing. Steffen Richter Waltersdorfer Straße 7 02779 Großschönau Steuernummer: 204/262/02469

Bankverbindung: Deutsche Bank

IBAN: DE62 8707 0024 0760 3947 00

BIC: DEUTDEDBCHE

Auftrag 3167/16 - E 1

Geschäftshaus in Bernsdorf, Dresdener Straße

2

Probe MP 3 ⇒ Mischprobe Bereich Parkflächen

KRB 1, Tiefe 0,3 m bis 3,0 m

- + KRB 4; Tiefe 0,8 m bis 3,0 m
- + KRB 6; Tiefe 0,5 m bis 2,0 m

Bei dem Probematerial handelt es sich durchweg um Sande ohne Fremdbestandteile. Es wurden bei der Probenahme keine organoleptischen Auffälligkeiten festgestellt.

Die Analysenergebnisse sind als Anlage dem Bericht beigefügt. Zur Übersicht wurden in der nachfolgenden Tabelle die ermittelten Parameter den Prüfwerten zur Beurteilung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser nach § 8 Abs. 1 des Bundesbodenschutzgesetztes gegenübergestellt.

Tabelle 1: Vergleich Analysenergebnisse mit Prüfwerten gemäß Anhang 2, Nr.3.1 nach Bundesbodenschutz- Verordnung

	Analyse	enwerte	Duilfuronto
Probenbezeichnung	MP 2	MP 3	Prüfwerte
Arsen (μg/l)	< 0,5	0,77	10
Blei (μg/l)	< 0,3	0,57	25
Cadmium (μg/l)	< 0,1	< 0,1	5
Chrom ges. (μg/l)	< 0,3	< 0,3	50
Kupfer (μg/l)	< 1	< 1	50
Nickel (μg/l)	< 1	< 1	50
Quecksilber (μg/l)	< 0,2	< 0,2	1
Zink (μg/l)	< 2	3,3	500
Cyanid, gesamt (μg/l)	< 2,5	< 2,5	50
Kohlenwasserstoffindex (μg/l)	< 100	< 100	200
BTEX (μg/l)	n. n.	n. n.	20
LHKW (μg/l)	1,0	0,47	10
PAK (μg/l)	n. n.	n. n.	0,20
PCB (μg/l)	n. n.	n. n.	0,05
Phenole (μg/l)	0,14	0,14	20

n. n. ... nicht nachweisbar

BAUGRUND NSTITUT RICHTER

Auftrag 3167/16 - E 1

Geschäftshaus in Bernsdorf, Dresdener Straße

3

Fazit:

Die ermittelten Analysenwerte liegen in beiden Proben durchweg unter den Prüfwerten gemäß Anhang 2, Nr.3.1 der Bundesbodenschutzverordnung. Damit kann ein Schadstoffeintrag aus der geplanten Versickerung in das Grundwasser ausgeschlossen werden.



Anlagen Analysenergebnisse

BAUGRUND NSTITUT RICHTER

Auftrag 3167/16 - E 1

Geschäftshaus in Bernsdorf, Dresdener Straße

Anlage 1

ANALYSENERGEBNISSE

BAUGRUNDINSTITUT RICHTER

Liselotte-Herrmann-Straße 4 02625 Bautzen Tel.: 03591 270 647 · Fax: 03591 270 649 E-Mail: baugrund-richter@t-online.de



Auftraggeber: Baugrundinstitut Richter

Liselotte-Herrmann-Straße 4

DE - 02625 Bautzen

Auftragnehmer: Analytik Institut Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG

Darmstädter Straße 2 DE - 09599 Freiberg

Projekt / Probenahmeort: Neubau Geschäftshaus in Bernsdorf

Auftrags-Nr.: 3167/16

Probenehmer: Auftraggeber

Datum Probenahme: 05.12.2016

Datum Probeneingang: 10.01.2017

Prüfzeitraum: 10.01.2017 bis 19.01.2017

Probenart: Boden

Freiberg, den 19.01.2017

Dipl.-Chem. Dana Wendler

Geschäftsführerin / Laborleiterin





Untersuchung Boden / Eluat nach DIN 38 414-S 4

Probenbezeichnung:			MP 2	MP 3
Labornummer:			1700122	1700123
Parameter	Methode	Einheit		
Arsen	DIN EN ISO 11 885	μg/l	< 0,5	0,77
Blei	DIN EN ISO 11 885	μg/l	< 0,3	0,57
Cadmium	DIN EN ISO 11 885	μg/l	< 0,1	< 0,1
Chrom, gesamt	DIN EN ISO 11 885	μg/l	< 0,3	< 0,3
Kupfer	DIN EN ISO 11 885	μg/l	< 1	< 1
Nickel	DIN EN ISO 11 885	μg/l	< 1	< 1
Quecksilber	DIN EN ISO 12846	μg/l	< 0,2	< 0,2
Zink	DIN EN ISO 11 885	μg/l	< 2	3,3
Cyanid, gesamt	DIN 38405-D 13	μg/l	< 2,5	< 2,5
Kohlenwasserstoff-Index	DIN EN ISO 9377-2	μg/l	< 100	< 100

Untersuchung Boden

Probenbezeichnung:			MP 2	MP 3
Labornummer:			1700122	1700123
Parameter	Methode	Einheit		
Benzol	DIN 38407-F 9-1	μg/l	< 0,5	< 0,5
Toluol	DIN 38407-F 9-1	μg/l	< 0,5	< 0,5
Ethylbenzol	DIN 38407-F 9-1	μg/l	< 0,5	< 0,5
p-/m-Xylol	DIN 38407-F 9-1	μg/l	<1	<1
o-Xylol	DIN 38407-F 9-1	μg/l	< 0,5	< 0,5
Styrol	DIN 38407-F 9-1	μg/l	< 0,5	< 0,5
Cumol	DIN 38407-F 9-1	μg/l	< 0,5	< 0,5
Mesithylen	DIN 38407-F 9-1	μg/l	< 0,5	< 0,5
Summe BTEX in µg/l	DIN 38407-F 9-1	μg/l	n.n.	n.n.

n.n. - nicht nachweisbar

Seite 2 von 5





Untersuchung Boden

Probenbezeichnung: Labornummer:			MP 2	MP 3
			1700122	1700123
Parameter	Methode	Einheit		
Dichlormethan	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,1	< 0,1
cis-1,2-Dichlorethen	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,5	< 0,5
Trichlormethan	DIN EN ISO 10301	μg/l	1,0	0,47
1,1,1-Trichlorethan	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,01	< 0,01
Tetrachlormethan	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,01	< 0,01
1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,5	< 0,5
Trichlorethen	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,01	< 0,01
Tetrachlorethen	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,01	< 0,01
Bromdichlormethan	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,01	< 0,01
Dibromchlormethan	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,01	< 0,01
Tribrommethan	DIN EN ISO 10301	μg/l	< 0,01	< 0,01
Summe LHKW in µg/l	DIN EN ISO 10301	μg/l	1,0	0,47

Seite 3 von 5





Untersuchung Boden

Probenbezeichnung:			MP 2	MP 3
Labornummer:			1700122	1700123
Parameter	Methode	Einheit		
Naphthalin	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Acenaphthylen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Acenaphthen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Fluoren	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Phenanthren	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Anthracen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Fluoranthen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Pyren	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Benzanthracen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Chrysen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Benzo(b)fluoranthen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Benzo(k)fluoranthen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Benzo(a)pyren	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Dibenz(a,h)anthracen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Benzo(g,h,i)perylen	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Indeno(1,2,3,c,d)pyren	DIN 38407-F 18	μg/l	< 0,01	< 0,01
Summe PAK in µg/l	DIN 38407-F 18	μg/l	n.n.	n.n.

n.n. - nicht nachweisbar

Untersuchung Boden

Probenbezeichnung:		MP 2	MP 3	
Labornummer:			1700122	1700123
Parameter	Methode	Einheit		
PCB 28	DIN 38407-F 2	μg/l	< 0,01	< 0,01
PCB 52	DIN 38407-F 2	μg/l	< 0,01	< 0,01
PCB 101	DIN 38407-F 2	μg/l	< 0,01	< 0,01
PCB 118	DIN 38407-F 2	μg/l	< 0,01	< 0,01
PCB 138	DIN 38407-F 2	μg/l	< 0,01	< 0,01
PCB 153	DIN 38407-F 2	μg/l	< 0,01	< 0,01
PCB 180	DIN 38407-F 2	μg/l	< 0,01	< 0,01
Summe PCB in µg/l	DIN 38407-F 2	μg/l	n.n.	n.n.

n.n. - nicht nachweisbar

Seite 4 von 5



Untersuchung Boden

Probenbezeichnung: Labornummer:			MP 2	MP 3
			1700122	1700123
Parameter	Methode	Einheit		
Phenol	ISO 8165-2	μg/l	< 1	< 1
2-Methylphenol	ISO 8165-2	μg/l	< 1	< 1
3-Methylphenol	ISO 8165-2	μg/l	< 1	< 1
4-Methylphenol	ISO 8165-2	μg/l	0,14	0,14
2,3-Dimethylphenol	ISO 8165-2	μg/l	< 1	<1
2,4-Dimethylphenol	ISO 8165-2	μg/l	< 1	< 1
2,5-Dimethylphenol	ISO 8165-2	μg/l	< 1	< 1
3,4-Dimethylphenol	ISO 8165-2	μg/l	< 1	< 1
2,3,5-Trimethylphenol	ISO 8165-2	μg/l	< 0,1	< 0,1
3,4,5-Trimethylphenol	ISO 8165-2	μg/l	< 0,1	< 0,1
Summe Phenole/Kresole in µg/l	ISO 8165-2	μg/l	0,14	0,14

n.n. - nicht nachweisbar

Die Untersuchung (Phenole/Kresole) erfolgte bei Analytik Institut Dr. Rietzler Nürnberg.